



Измеритель температуры и влажности цифровой Center 318

- Измерение температуры, температуры влажного термометра, температуры точки росы: -20...60 °C; -4...140 °F
- Измерение влажности 0...100%
- Высокое разрешение (0,1 %; 0,1 °C/ 0,1 °F)
- Взаимозаменяемый цифровой датчик
- Двойной дисплей с подсветкой
- Термисторный сенсор измерения температуры
- Измерение min/max значений
- Удержание показаний
- Автовыключение питания

CENTER-318

ТТД нормируются при: (23 ± 5) °C, отн. влажность ≤ 80%		
Температура (универсальный датчик)	Диапазон измерений	-20...60 °C; -4...140 °F
	Погрешность	± 0,8 °C; ± 1,5 °F
	Макс. разрешение	0,1 °C; 0,1 °F
Относительная влажность	Диапазон измерений	0...100%
	Погрешность	± 2 % (10~90 %) ± 4 % (<10 %, >90 %)
	Макс. разрешение	0,1 %
Общие данные	Измерительный вход	1 вход
	Дисплей	ЖК индикатор с подсветкой, 2 цифровые шкалы
	Интерфейс	USB
	Объем регистратора	16000 показаний
	Время установления	Температура: 10 с; влажность: 60 с
	Автовыключение	30 мин
	Источник питания	Батарея 9В тип «Крона» или внешний источник питания (опция)
	Срок службы батареи	80 ч
	Условия эксплуатации	Температура 0 °C...40 °C/ влажность 10...90%
	Условия хранения	-10...60 °C; отн. влажность не более 75 %
	Габаритные размеры	Измеритель: 185 x 65 x 36 мм Датчик: 94 x 15 мм
	Масса	285 г
	Комплект поставки	Батарея (1), руководство по эксплуатации, кабель USB, ПО SE-318, чехол
Опции	Адаптер питания (9В/ 20 мА), кабель RS-232, соединительный кабель для удаленного подключения датчика, стандарт влажности: 33 %; 75 %.	